

「品質事故事例」新規掲示記事 公開のお知らせ

「協力業者の窓」に、下記タイトルの記事を新たに掲示しましたのでお知らせいたします。

NO.	掲示日	掲示記事内容	掲示場所
		電気編	【技術関連情報】> 品質環境 > 品質事故事例 > 電気編
1	2024/11/26	電力量計～変流器間の配線誤接続による課金不具合	
		配管編	【技術関連情報】> 品質環境 > 品質事故事例 > 配管編
2	2024/11/26	空調ドレン管、継手未接着による漏水	
3	2024/11/26	耐火二層管差し込み不足による漏水	
4	2024/11/26	室外機冷媒管機器接続部からのフロン漏洩	
5	2024/11/26	壁排水大便器の排水接続部からの漏水	